


Označení dílů

M - fotoleptané kovové díly

D - obtisky

○ - původní plastové díly


 - vyvrtat

Parts labelling

M - photoetched parts

D - decals

○ - original plastic parts

 - drill

Návod ke stavbě

Při stavbě postupujte podle instruktážních obrázků.

Instructions

Follow the instruction drawings the assembly.

Upozornění: Během opracování může vznikat prach, který může dráždit dýchací cesty. Používejte ochranu očí při odstříhování kovových dílů.

Notice: Machining can produce dust which can be irritating to the respiratory tract. Metal parts should be cut off using protection eyesight.

Kupujte přímo na www.plusmodel.cz
Buy directly from www.plusmodel.cz


Plus Model s.r.o
Jižní 56, 370 10 České Budějovice
Czech Republic
<http://www.plusmodel.cz>
e-mail: plusmodel@plusmodel.cz

AL7019


plusmodel

1/72


Flaps for P2V Neptune



II




III



Stejný postup i na druhé polovině křídla
The same technique on second half of wing too


2

X



7

IX




Stejný postup i na druhé polovině křídla
The same technique on second half of wing too

Wire

M6

IV




Stejný postup i na druhé polovině křídla
The same technique on second half of wing too

V


M11

M10



Díl č. 5 použijte na druhé polovině křídla
Use part No. 5 on second half of wing


VI



Stejný postup i na druhé polovině křídla
The same technique on second half of wing too


4

VII



Stejný postup i u dílů 7 a 8
The same technique for parts 7 and 8

VIII



Odříznout na spodní straně křídla
Cut off from bottom of wing

5