plusmodel

318 U.S. Ammuniton boxes 5,56 mm

Návod ke stavbě

Při stavbě postupujte podle instruktážních obrázků.

Upozornění:Během opracování může vznikat prach, který může dráždit dýchací cesty. Používejte ochranu očí při odstřihování kovových dílů.

Instructions

Follow the instruction drawings the assembly

Notice: Machining can produce dust witch can be irritating to the respiratory tract. Metal parts should be cut off using protection eyesight.

Kupujte přímo na www.plusmodel.cz
Buy direct from www.plusmodel.cz

Plus Model s.r.o
Jižní 56, 370 10 České Budějovice
Czech Republic
http://www.plusmodel.cz
e-mail: plusmodel@plusmodel.cz