

plusmodel

016 Well with well winch Studna s rumpálem

Návod ke stavbě

Při stavbě postupujte podle instruktážních obrázků.

Upozornění:Během opracování může vznikat prach, který může dráždit dýchací cesty. Používejte ochranu očí při odstřihování kovových dílů.

Instructions

Follow the instruction drawings the assembly

Notice:Machining can produce dust which can be irritating to the respiratory tract. Metal parts should be cut off using protection eyesight.

**Kupujte přímo na www.plusmodel.cz
Buy directly from www.plusmodel.cz**

Plus Model s.r.o
Jižní 56, 370 10 České Budějovice
Czech Republic
<http://www.plusmodel.cz>
e-mail: plusmodel@plusmodel.cz

Instructions:

Cement props into holes in the body of the well and winch roller between them. Cement a roof on the top of the props from the above. Cement a shaft into a hole in the prop side and winch wheel on it. Wind up a thread on the winch roller and tie up one end of this thread to the bucket handle, which can be made from a thin wire included in the kit.

Návod ke stavbě

Do otvorů v těle studny vlepte stojiny a mezi ně válec rumpálu. Seshora nalepte střechu. Do bočního otvoru ve stojině vlepte osu rumpálu a na ní nalepte kolo. Na válec rumpálu navijte nit a její konec přivažte k madlu na otvoru. Madlo vyrobte z přiloženého tenkého drátku.

