

plus model

341

PIAT

Návod ke stavbě

Při stavbě postupujte podle instruktžních obrázků.

Upozornění: Během opracování může vznikat prach, který může dráždit dýchací cesty. Použijte ochranu očí při odstříhování kovových dílů.




Instructions

Follow the instruction drawings the assembly

Notice: Machining can produce dust witch can be irritating to the respiratory tract .Metal parts should be cut off using protection eyesight.

Kupujte přímo na www.plusmodel.cz
Buy directly from www.plusmodel.cz

Plus Model s.r.o
Jižní 56, 370 10 České Budějovice
Czech Republic
<http://www.plusmodel.cz>
e-mail: plusmodel@plusmodel.cz



- * - Make from plastic stick 1 x 0,5 mm
- ** - Make from wire 0,4 x 7 mm for P.I.A.T. - in box