







Leptané díly  
Photoetched parts



# plusmodel

457

Pramice  
Wherry

## Návod ke stavbě

Při stavbě postupujte podle instruktážních obrázků.

**Upozornění:** Během opracování může vznikat prach, který může dráždit dýchací cesty. Používejte ochranu očí při odstříhování kovových dílů.

## Instructions

Follow the instruction drawings the assembly

**Notice:** Machining can produce dust which can be irritating to the respiratory tract. Metal parts should be cut off using protection eyesight.

**Kupujte přímo na [www.plusmodel.cz](http://www.plusmodel.cz)**  
**Buy directly from [www.plusmodel.cz](http://www.plusmodel.cz)**

Plus Model s.r.o  
Jižní 56, 370 10 České Budějovice  
Czech Republic  
<http://www.plusmodel.cz>  
e-mail: [plusmodel@plusmodel.cz](mailto:plusmodel@plusmodel.cz)

Stavební šablona  
Building template

